

PŘÍRUČKA POUŽITÝCH POJMŮ

STRUNY PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE

Ball End	konce strun jsou se smyčkou a kulatým zakončením (kuličkou).
Chromstahl	stříbřenka, respektive ušlechtilá ocel – upravená ocel, která zamezuje korozi a oxidaci.
Hartal	je označením pro tvrdý hliník.
Kugel	konec struny (kulička).
Mensur	označuje délku volně kmitající struny – měřeno od sedla ke kobylce.
Multifilament Fiber Core	víceproužkový, zkroucený drát – extrémně stabilní a flexibilní nylonové jádro struny.
Rope Core	ocelové jádro struny se stabilní ohebností a vysokou pružností.
Schlinge	konce strun jsou ve tvaru oka/smyčky pro zavěšení na struníku.
Spirocore	spirálové jádro tvaru pružného spirálového lanka – neobyčejné jádro struny.
Steel core	ocelové jádro struny s brilantním tónem a mimořádnou robustností.
Tungsten	anglické označení pro wolfram.
Wire-Core	jádro struny je tvaru spirálového lanka.